banedanmark

La Torsdag den 15-10-2026

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station	i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
4001	København H Hvidovre Fjern			Kørsel ad venstre spor	00:00	04:40	Beskæringsarbejde.
4002	København H Hvidovre Fjern			Kørsel ad venstre spor	22:40	24:00	Beskæringsarbejde.
4003	København H Hvidovre Fjern			Kørsel ad venstre spor	22:40	24:00	Vedligeholdelsesarbejder
4004	Hvidovre Fjern	7,3	6,9-7,0	**80**	00:00	24:00	Sporarbejde.
4005	Hvidovre Fjern Glostrup			Kørsel ad venstre spor	00:00	04:40	Beskæringsarbejde.
4006	Hvidovre Fjern Glostrup			Kørsel ad venstre spor	22:40	24:00	Beskæringsarbejde.
4007	Glostrup Høje Taastrup	11,2 19,5	15,3-15,4	**80**	00:00	24:00	Banens tilstand.
4008	Høje Taastrup	19,5	Udkørsel Spor 0	**40**	00:00	24:00	Svelleudveksling.
4009	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	21,0-30,1 1.hsp	**80**	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignaler er opstillet til venstre for sporet.
4010	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	21,0-30,1 4.hsp	**80**	00:00	24:00	Banens tilstand.
4011	Roskilde	31,3	31,9-32,0	**80**	00:00	24:00	Sporskiftearbejde.
4012	Viby Sjælland Borup	42,5 49,7	44,6-45,0	**120**	00:00	24:00	Banens tilstand. Kl4 fejl
4013	Ringsted Fjenneslev Sorø			Kørsel ad venstre spor Skinneaflæsning	00:25	00:55	Sporarbejde.
4014	Ringsted Fjenneslev	63,9 71,5	67,3-69,3	**120**	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.

La Torsdag den 15-10-2026

4015	Sorø	78,3	77,8-77,9	**120**	00:00	24:00	Banens tilstand.
4016	Sorø	78,3	79,3-79,5	**40**	00:00	24:00	Banens tilstand.
4017	Sprogø Nyborg	120,2 131,6	121,1-124,6 2.hsp	**120**	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortorv.
4018	Ejby Kavslunde			Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Beskæringsarbejde.
4019	Ejby Kavslunde			Kørsel ad venstre spor	23:00	24:00	Beskæringsarbejde.
4020	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	**80**	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.

La Torsdag den 15-10-2026

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station	i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
4021	Ullerslev Hjulby Nyborg			Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Køreledningsvedligeholdelse.
4022	Ullerslev Hjulby Nyborg			Kørsel ad venstre spor	23:00	24:00	Køreledningsvedligeholdelse.
4023	Nyborg Sprogø	131,6 120,2	124,6-121,1 2.hsp Spor 2	**120**	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortorv.
4024	Korsør Forlev	108,3 100,0	106,6-106,4	**120**	00:00	24:00	Banens tilstand.
4025	Slagelse Sorø			Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	UT-fejl.
4026	Sorø Fjenneslev Ringsted	78,3 71,5 63,9	77,8-67,5	**120**	00:00	24:00	Banens tilstand.
4027	Sorø Fjenneslev			Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Køreledningsvedligeholdelse.
4028	Sorø Fjenneslev			Kørsel ad venstre spor	23:30	24:00	UT-fejl.
4029	Roskilde	31,3	31,9-31,1 Spor 5	**40**	00:00	24:00	Banens tilstand.
4030	Roskilde Høje Taastrup	31,3 19,5	30,1-21,0 1.hsp	**80**	00:00	24:00	Banens tilstand.
4031	Roskilde Høje Taastrup	31,3 19,5	30,1-21,0 4.hsp	**80**	00:00	24:00	Banens tilstand. Stasignaler er opstillet til venstre for sporet.
4032	Høje Taastrup	19,5	Indkørsel Spor 0, 2, 3, 4, 5 Fra 1. Hovedspor	**40**	00:00	24:00	Svelleudveksling.

La Torsdag den 15-10-2026

4033	Høje Taastrup	19,5	Indkørsel Spor 0, 1, 3, 4, 5 Fra 2. Hovedspor.	**40**	00:00	24:00	Svelleudveksling.