

La Fredag den 16-10-2026

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
5001	København H Hvidovre Fjern		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:40	Beskæringsarbejde.
5002	København H Hvidovre Fjern		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:40	Vedligeholdelsesarb ejder
5003	Hvidovre Fjern 7,3	6,9-7,0	80	00:00	24:00	Sporarbejde.
5004	Hvidovre Fjern Glostrup		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:40	Beskæringsarbejde.
5005	Glostrup Høje Taastrup 11,2 19,5	15,3-15,4	80	00:00	24:00	Banens tilstand.
5006	Høje Taastrup 19,5	Udkørsel Spor 0	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
5007	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	21,0-30,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignaler er opstillet til venstre for sporet.
5008	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	21,0-30,1 4.hsp	80	00:00	24:00	Banens tilstand.
5009	Roskilde 31,3	31,9-32,0	80	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
5010	Viby Sjælland Borup 42,5 49,7	44,6-45,0	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Kl4 fejl
5011	Borup Kværkeby Ringsted		Kørsel ad venstre spor	23:00	24:00	Justering.
5012	Ringsted Fjenneslev		Kørsel ad venstre spor Skinneaflysning	03:30	04:25	Sporarbejde.
5013	Ringsted Fjenneslev 63,9 71,5	67,3-69,3	120	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
5014	Fjenneslev Sorø		Kørsel ad venstre spor	22:50	24:00	Restarbejder.



La Fredag den 16-10-2026

5015	Sorø	78,3	77,8-77,9	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5016	Sorø	78,3	79,3-79,5	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
5017	Sprogø Nyborg	120,2 131,6	121,1-124,6 2.hsp	120	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortov.
5018	Ejby Kavslunde			Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Beskæringsarbejde.
5019	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.

La Fredag den 16-10-2026

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
5020	Marslev Ullerslev		Kørsel ad venstre spor	23:05	24:00	Skinnefræsning.
5021	Ullerslev Hjulby Nyborg		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Kørelednings- vedligeholdelse.
5022	Nyborg Sprogø	131,6 120,2 124,6-121,1 2.hsp Spor 2	120	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortov.
5023	Korsør Forlev	108,3 100,0 106,6-106,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5024	Sorø Fjenneslev Ringsted	78,3 71,5 63,9 77,8-67,5	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5025	Sorø Fjenneslev		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:50	UT-fejl.
5026	Roskilde	31,3 31,9-31,1 Spor 5	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
5027	Roskilde Høje Taastrup	31,3 19,5 30,1-21,0 1.hsp	80	00:00	24:00	Banens tilstand.
5028	Roskilde Høje Taastrup	31,3 19,5 30,1-21,0 4.hsp	80	00:00	24:00	Banens tilstand. Stasignaler er opstillet til venstre for sporet.
5029	Høje Taastrup	19,5 Indkørsel Spor 0, 2, 3, 4, 5 Fra 1. Hovedspor	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
5030	Høje Taastrup	19,5 Indkørsel Spor 0, 1, 3, 4, 5 Fra 2. Hovedspor.	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.