



La Mandag den 31-08-2026

5. Roskilde - Kalundborg

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
1030	Roskilde Lejre		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	UT-fejl. Skinneudveksling.
1031	Roskilde Lejre		Kørsel ad venstre spor	23:00	24:00	UT-fejl. Skinneudveksling.
1032	Lejre Hvalsø 40,8 48,3	42,3-44,5 2.hsp	80	00:00	24:00	Svelleudveksling.
1033	Svebølle Vørslev 97,2 102,8	99,3-101,7	80	00:00	24:00	Skinneudveksling.



La Mandag den 31-08-2026

5. Kalundborg - Roskilde

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
1034	Kalundborg Værslev 110,6 102,8	108,3-107,5	100	00:00	24:00	Overkørsels- arbejder. Flytning af tændstedet ved overkørsel 224.
1035	Værslev Svebølle 102,8 97,2	101,7-99,3	80	00:00	24:00	Skinneudveksling.
1036	Holbæk 67,1	66,7-66,6	80	00:00	24:00	Sporskiftearbejde.
1037	Hvalsø Lejre 48,3 40,8	44,5-42,3 2.hsp	80	00:00	24:00	Svelleudveksling.
1038	Roskilde 31,3	31,9-31,3	40	00:00	24:00	Banens tilstand.